

# ZESTAW ZDJĘĆ NR 1





- belka stalowa stropu odcinkowego przy wejściu do piwnicy znacznie ugięta, widoczna całkowicie skorodowana, rozwarstwiona dolna półka belki, słup podpierający belkę skorodowany przy posadzce, belka utraciła w znacznym stopniu nośność,



## ZESTAW ZDJĘĆ NR 2



- strop odcinkowy z widocznymi ubytkami zaprawy w spoinach,